

セブンス塗膜の不具合



- ①造膜不足による目地部の巣穴(ピンホール)の散見。
- ②セブンス主材の塗り伸ばし過ぎにより塗膜の造膜感がない。
- ③セブンス主材中にローラー毛から細かい泡が多く入り白ぼけして見える。
- ④セブンス主材の造膜が薄いと、セブンストップM#30(弱溶剤)でのリフティング発生確率が高い。
- ⑤目地の痩せ、ひび割れに追従できない。