

セブンS施工現場 タイル洗浄剤の残留



タイル洗浄剤の残留による不具合部

洗浄剤を洗い流す際、水洗不足や、拭き上げ不足で表面が乾燥してしまい、目地や、タイルの下部等に残留分があるとき、目視では発見できずセブンSシーラーを塗付、更に、セブンS主材塗装後に残留部が写真のように白くなることがあります。

